

ALLEGATO:

Documentazione Fotografica

Teramo, li 25.03.2026

IL Coadiutore tecnico
Cav. Geom. Osvaldo Reginelli




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA OPIFICIO



FOTO 1 Vista da Via Giovanni Fuschi
Ingresso Principale



FOTO 2 Vista ingresso uffici



FOTO 3 Vista ingresso uffici



FOTO 4 Vista da Via Giovanni Fuschi
Ingresso carrabile, automezzi e tettoia
protezione carico e scarico



FOTO 5 Vista da Via Giovanni Fuschi
Ingresso carrabile, automezzi e tettoia
Protezione carico e scarico



FOTO 6 Vista tettoia lato Nord



FOTO 7 Vista tettoia lato Nord



FOTO 8 Vista opificio lato Nord



FOTO 9 Vista lato Est
Zona Ingresso principale



FOTO 10 Vista dall'interno cancello carrabile e
pedonale principale



FOTO 11 Vista lato Nord
dall'interno cancello carrabile e



FOTO 12 Vista tettonica Nord e scala di accesso al
deposito e lastrico solare Piano 1°



FOTO 13 Vista tettoia Nord



FOTO 14 Vista scala di accesso deposito e lastrico solare Piano 1°



FOTO 15 Vista opificio lato Nord e scala di accesso deposito e lastrico solari Piano 1°



FOTO 16 Vista opificio lato Nord



FOTO 17 Vista lato Ovest



FOTO 18 Vista lato Ovest/Sud



FOTO 19 Vista lato Sud



FOTO 20 Vista lato Sud/Est



FOTO 21 Vista lato Est




FOTO 22 Vista interno ingresso Uffici




FOTO 23 Vista interno ingresso Uffici P.T.



FOTO 24 Vista interno ingresso Uffici P.T.




FOTO 25 Vista pavimento Uffici P.T.



FOTO 26 Vista interno ingresso Uffici P.T.



FOTO 27 Bagno Uffici P.T.



FOTO 28 Ingresso vano scale P.T.



FOTO 29 Vano scale



FOTO 30 Vano scale



FOTO 31 Vista Uffici Primo 1°



FOTO 32 Vista Uffici Primo 1°



FOTO 33 Vista Uffici Primo 1°



FOTO 34 Vista Quadro Elettrico Primo 1°

Fallimenti e



FOTO 35 Vista interno opificio



FOTO 36 Vista interno opificio



FOTO 37 Vista interno opificio



FOTO 38 Vista interno opificio



FOTO 39 Vista pavimentazione interna opificio



FOTO 40 Vista interno opificio




FOTO 41 Vista interno opificio



FOTO 42 Vista interno opificio



FOTO 43 Vista interno opificio



FOTO 44 Vista interno opificio



FOTO 45 Vista interno opificio



FOTO 46 Vista controsoffitto interno opificio




FOTO 47 Vista controsoffitto interno opificio




FOTO 48 Vista controsoffitto interno opificio



FOTO 49 Vista interno opificio



FOTO 50 Vista interno opificio



FOTO 51 Vista interno opificio



FOTO 52 Vista interno opificio



FOTO 53 Vista interno deposito Piano 1° Nord



FOTO 54 Vista lastrico solare e tettoia protezione macchinari



FOTO 55 Vista lastrico solare e tettoia protezione macchinari



FOTO 56 Vista lastrico solare e tettoia protezione macchinari



FOTO 57 Vista lastrico solare



FOTO 58 Vista tettoia protezione macchinari P.1°



FOTO 59 Vista accesso secondario sul lato Nord e bocchette VV. F



FOTO 60 Vista zona tettoia Nord P.T.



FOTO 61 Vista locale compressore



FOTO 62 Vista locale compressore/ripostiglio



FOTO 63 Vista locale ripostiglio



FOTO 64 Vista locale ripostiglio



FOTO 65 Vista interna locale ripostiglio



FOTO 66 Vista locale pulizia automezzi



FOTO 67 Vista locale pulizia automezzi



FOTO 68 Vista locale pulizia automezzi



FOTO 69 Vista criticità lato sud



FOTO 70 Vista criticità lato sud



FOTO 71 Vista criticità lato sud



FOTO 72 Vista criticità lato sud



FOTO 73 Vista criticità lato sud



FOTO 74 Vista criticità lato sud




FOTO 75 Vista criticità lato sud



FOTO 76 Vista criticità lato sud



FOTO 77 Vista criticità lato sud



FOTO 78 Vista criticità lato sud



FOTO 79 Vista criticità lato sud



FOTO 80 Vista criticità lato sud



FOTO 81 Vista criticità lato sud



FOTO 82 Vista criticità lato sud

Fallimenti e



FOTO 83 Vista criticità lato sud



FOTO 84 Vista criticità lato sud



FOTO 85 Vista criticità lato sud



FOTO 86 Vista criticità lato sud

Fallimenti e ASTE



FOTO 87 Vista criticità lato sud



FOTO 88 Vista criticità lato sud



FOTO 89 Vista criticità lato sud



FOTO 90 Vista criticità lato sud

Fallimenti e
ASTE



FOTO 91 Vista criticità lato sud



FOTO 92 Gabbia cane



FOTO 93 Gabbia cane




FOTO 94 Accesso gabbia cane

Fallimenti e
ASTE



FOTO 95 Vista aree limitrofi lato Sud



FOTO 96 Vista aree limitrofi lato Sud



FOTO 97 Vista aree limitrofi lato Sud



FOTO 99 Vista aree limitrofi lato Sud



FOTO 100 Vista aree limitrofi lato Sud



FOTO 101 Vista aree limitrofi lato Sud