

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Vista complesso di case a schiera con individuazione del fabbricato



Foto 2 – Vista Edificio da via Prato




Foto 3 – Vista Edificio da via Prato



Foto 4 – Cancelli pedonale du via Prato




Foto 5- Ingresso all'abitazione -piano rialzato



Foto 6- Vista zona giorno



Foto 7- vista zona giorno



Foto 8- termosifone in ghisa presente in zona giorno




Foto 9 – termosifone in alluminio



Foto 10 - Cucina



Foto 11 - Cucina



Foto 12 – Vista giardino lato Nord-Ovest




Foto 13 – Accesso giardino da scala lato Nord-Ovest



Foto 14 – Vista giardino verso proprietà confinante a Nord



Foto 15 – Caldaia Immergas



Foto 16 – Bagno piano rialzato



Foto 17 – Bagno piano rialzato



Foto 18 – Scala in marmo da piano rialzato



Foto 19 – Camera 3



Foto 20 – Camera 2



Foto 21 – Camera 1



Foto 22 – Camera 1




Foto 23 – Vista disimpegno verso camera 1




Foto 24 – Vista bagno piano primo



Foto 25 – Vista bagno piano primo



Foto 25 – Vista bagno piano primo



Foto 26 – Vista scala dal disimpegno piano primo



Foto 27 – Dettaglio porta su scala piano primo



Foto 28 – Vista locale sottotetto



Foto 29 – Vista locale sottotetto con camino e panche in muratura



Foto 30 – Vista ripostiglio e Velux locale sottotetto



Foto 31 – Dettaglio Velux locale sottotetto



Foto 32 -Dettaglio Velux rovinata locale sottotetto



Foto 33 – Dettaglio Velux locale sottotetto



Foto 34 – Dettaglio placca elettrica mancante locale sottotetto




Foto 35 – Garage piano seminterrato




Foto 36 – Bagno piano seminterrato



Foto 37 – Garage piano seminterrato




Foto 38 – Dettaglio porta basculante Garage



Foto 39 - Dettaglio serratura manomessa cancello carrabile



Foto 40 – Dettaglio tipologia persiana in alluminio



**Foto 41 – Dettaglio tipologia infisso in legno con
doppio vetro**

Fallimenti e
ASTE