

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n.1 - Vista esterna del fabbricato - Area pertinenziale



Foto n.2 – Vista esterna dell'edificio



Foto n.3 – Vista esterna del fabbricato



Foto n.4 – Vista esterna del fabbricato



Foto n.5 – Vista del cortile interno condominiale di collegamento al mare




Foto n.6 – Vista del cortile interno condominiale di collegamento al mare



Foto n.7 – Vista esterna – Ingresso al fabbricato Sub.13



Foto n.8 – Vista esterna – Ingresso al fabbricato Sub.13



Foto n.9 – Vista esterna – Ingresso al fabbricato Sub.26-29



Foto n.10 – Vista esterna – Citofono Sub.13



Foto n.11 – Scale condominiali



Foto n.12 – Corridoio per ingresso Sub.13



Foto n.13 – Portone d'ingresso Sub.13



Foto n.14 – Vista interna Sub.13



Foto n.15 – Vista interna Sub.13



Foto n.16 – Vista interna Sub.13



Foto n.17 – Vista interna Sub.13



Foto n.18 – Vista interna Sub. 13