


**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*foto n. 1 – Vista Edificio Commerciale da SP259, lato Nord-Ovest*



*foto n. 2 – Vista Edificio Commerciale da SP259, lato Nord-Est*



*foto n. 3 – Vista Edificio Commerciale lato Nord-Est*



*foto n. 10 – Area esterna lato Sud*



*foto n. 11 – Vista lato Est*



*foto n. 12 – Vista lato Est*



*foto n. 13 – Vista lato Est – Cabina Enel*

**AREA ESTERNA AL FABBRICATO (sub 13 – bene comune non censibile)**



*foto n. 14 – Parcheggio lato Nord*



*foto n. 15 – Parcheggio lato Nord*


**CENTRALE TERMICA E VANO SCALA (sub 3 – bene comune non censibile)**















**VANO SCALA ESTERNO (sub 11 – bene comune non censibile)**







Fallimenti










**VANO SCALA INTERNO (sub 23 – bene comune non censibile)**











Fallimenti  
e  
TE








PIANO PRIMO – ESTERNO







**LASTRICO SOLARE (sub 23 – bene comune non censibile)**







**INGRESSOPRINCIPALE ALL'EDIFICIO (sub 23 – bene comune non censibile)**



*L'Esperto ex art. 568 c.p.c.*

*Ing. Federica Ruggieri*