

Fallimenti e ASTE

All.  4 Documentazione fotografica






1. Vista fronte principale del fabbricato, lato nord-ovest





3. Vista fronte principale del fabbricato, su Via Dino Lelli





5. Vista di parte dell'area esterna sul lato sud-est





7. Vista del corridoio di ingresso





9. Vista della sala pranzo





11. Vista della cucina





13. Vista del sottoscala





15. Vista della rampa di accesso della scala al piano primo





17. Vista della camera





19. Vista della camera





21. Vista dell'ammaloramento della controsoffittatura della camera

