

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA OPIFICIO



FOTO 1 Vista Sud



FOTO 2 Vista Sud/Est



FOTO 3 Vista Est



FOTO 4 Vista Est



FOTO 5 Vista Est



FOTO 6 Vista Nord/Est

Fallimenti e



FOTO 7 Vista Nord



FOTO 8 Vista Nord/Ovest



FOTO 9 Vista Nord



FOTO 10 Vista impianti su lato Nord

Fallimenti e



FOTO 11 Vista impianti su lato Nord



FOTO 12 Vista Ovest



FOTO 13 Vista porta sicurezza su lato Ovest



FOTO 14 Vista lato Ovest angolo lato Sud

Fallimenti e



FOTO 15 Vista lato Sud



FOTO 16 Vista ingresso spaccio aziendale su angolo Sud/Ovest



FOTO 17 Vista ingresso principale lato Sud



FOTO 18 Vista ingresso mensa lato Sud

Fallimenti e



FOTO 19 Vista ingresso mensa lato Sud



FOTO 20 Vista locale C.T.



FOTO 21 Vista accesso locale tecnico lato Sud



FOTO 22 Vista ingresso P.T. scale lato sud/est per unità abitativa al P.1°



FOTO 23 Vista cortile lato Sud



FOTO 24 Vista botola di copertura vasca per impianto antincendio lato Sud



FOTO 25 Vista ingresso pedonale principale lato Sud dall'esterno



FOTO 26 Vista ingresso pedonale principale lato Sud dall'interno

Fallimenti e



FOTO 27 Vista ingresso carrabile lato Sud/Ovest



FOTO 28 Vista ingresso carrabile lato Sud/Est




FOTO 29 Vista interno ingresso principale



FOTO 30 Vista interno ingresso principale

Fallimenti e




FOTO 31 Vista ufficio P.T.



FOTO 32 Vista bagno P.T. per ufficio




FOTO 33 Vista interno bagno P.T. per ufficio



FOTO 34 Vista ingresso rampe scale

Fallimenti e



FOTO 35 Vista ingresso rampe scale



FOTO 36 Vista ingresso rampe scale



FOTO 37 Zona disimpegno P.1° su vano scale



FOTO 38 Zona disimpegno P.1° su vano scale

Fallimenti e




FOTO 39 Vista zona ingresso P.T. dal vano scale




FOTO 40 Vista disimpegno P.1° uffici dal vano scale



FOTO 41 Zona disimpegno vano scale di accesso agli uffici P.1°



FOTO 42 Zona disimpegno vano scale di accesso agli uffici P.1°

Fallimenti e



FOTO 43 Vista uffici P.1°



FOTO 44 Vista uffici P.1°



FOTO 45 Vista uffici P.1°



FOTO 46 Vista uffici P.1°

Fallimenti e



FOTO 47 Vista uffici P.1°




FOTO 48 Vista uffici P.1°




FOTO 49 Vista uffici P.1°




FOTO 50 Vista uffici P.1°

Fallimenti e




FOTO 51 Vista uffici P.1°



FOTO 52 Vista uffici P.1°




FOTO 53 Vista servizi P.1°



FOTO 54 Vista servizi P.1°



FOTO 55 Vista servizi P.1°



FOTO 56 Vista servizi P.1°



FOTO 57 Vista uffici P.1°



FOTO 58 Vista interno spaccio aziendale

Fallimenti e



FOTO 59 Vista interno spaccio aziendale



FOTO 60 Vista bagno P.T.



FOTO 61 Vista disimpegno P.T.




FOTO 62 Vista disimpegno P.T.

Fallimenti e




FOTO 63 Vista Quadro Elettrico



FOTO 64 Vista Quadro Elettrico




FOTO 65 Vista interno laboratorio



FOTO 66 Vista interno laboratorio

Fallimenti e



FOTO 67 Vista interno laboratorio




FOTO 68 Vista interno laboratorio




FOTO 69 Vista interno laboratorio



FOTO 70 Vista interno laboratorio

Fallimenti e



FOTO 71 Vista interno laboratorio




FOTO 72 Vista interno magazzino



FOTO 73 Vista interno magazzino



FOTO 74 Vista interno magazzino

Fallimenti e



FOTO 75 Vista interno magazzino



FOTO 76 Vista interno laboratorio



FOTO 77 Vista interno portoncino uscita sicurezza




FOTO 78 Vista interno laboratorio

Fallimenti e



FOTO 79 Vista interno impianto tecnologici



FOTO 80 Vista interno disimpegno



FOTO 81 Vista interno laboratorio



FOTO 82 Vista interno laboratorio

Fallimenti e



FOTO 83 Vista interno ingresso dipendenti



FOTO 84 Vista interno disimpegno spogliatoi/servizi



FOTO 85 Vista collettore su disimpegno spogliatoi



FOTO 86 Vista interno ingresso locale infermeria

Fallimenti e



FOTO 87 Vista interno locale infermeria



FOTO 88 Vista interno bagno locale infermeria



FOTO 89 Vista interno disimpegno locale mensa



FOTO 90 Vista interno locale mensa

Fallimenti e



FOTO 91 Vista interno locale mensa



FOTO 92 Vista interno locale mensa



FOTO 93 Vista interno spogliatoio donne



FOTO 94 Vista interno spogliatoio donne

Fallimenti e
ASTE



FOTO 95 Vista interno spogliatoio donne



FOTO 96 Vista interno spogliatoio donne



FOTO 97 Vista interno spogliatoio donne



FOTO 98 Vista interno spogliatoio donne

Fallimenti e



FOTO 99 Vista interno spogliatoio donne



FOTO 100 Vista interno spogliatoio donne



FOTO 101 Vista interno spogliatoio donne



FOTO 102 Vista interno spogliatoio donne

Fallimenti e



FOTO 103 Vista interno spogliatoio donne



FOTO 104 Vista interno spogliatoio uomini



FOTO 105 Vista interno spogliatoio uomini



FOTO 106 Vista interno spogliatoio uomini

Fallimenti e



FOTO 107 Vista interno spogliatoio uomini



FOTO 108 Vista interno spogliatoio uomini



FOTO 109 Vista ingresso vano scale per accesso P.1° abitazione



FOTO 110 Vista ingresso vano scale per accesso P.1° abitazione

Fallimenti e




FOTO 111 Vista ingresso vano scale per accesso P.1° abitazione



FOTO 112 Vista ingresso abitazione P.1°



FOTO 113 Vista abitazione P.1°



FOTO 114 Vista abitazione P.1°

Fallimenti e



FOTO 115 Vista abitazione P.1°



FOTO 116 Vista abitazione P.1°



FOTO 117 Vista abitazione P.1°



FOTO 118 Vista abitazione P.1°

Fallimenti e



FOTO 119 Vista abitazione P.1°




FOTO 120 Vista abitazione P.1°



FOTO 121 Vista abitazione P.1°



FOTO 122 Vista abitazione P.1°



FOTO 123 Vista abitazione P.1°



FOTO 124 Vista copertura capannone



FOTO 125 Vista copertura capannone



FOTO 126 Vista interno locale C.T.



FOTO 127 Vista interno locale C.T.



FOTO 128 Vista interno locale C.T.



FOTO 129 Vista interno locale C.T.



FOTO 130 Vista interno locale C.T.



FOTO 131 Vista interno locale C.T.