

Fallimenti e ASTE

All. 8 - Documentazione fotografica





1. Vista angolo sud-est del fabbricato






3. Vista lato est del fabbricato






5. Vista lato nord del fabbricato





7. Vista dell'area esterna di corte pertinenziale





9. Vista del portone d'ingresso







11. Vista del soggiorno





13. Vista del garage utilizzato come cucina rustica






15. Vista del bagno






17. Vista del locale ad uso ripostiglio







19. Vista del locale ad uso cantina al piano seminterrato







21. Vista della scala interna d'accesso al piano primo





23. Vista della camera






25. Vista della camera





27. Vista della veranda ricavata mediante la chiusura perimetrale con infisso di parte del terrazzo sul lato nord





29. Vista della scala d'accesso al piano secondo (sottotetto)

